

Consigne de sécurité

Travailler sous tension

Designwerk

Informations sur les énumérations

Les énumérations sont indiquées comme suit :

- Information 1
- Information 2

Les mesures préventives pour éviter un danger sont indiquées comme suit :

- Mesure 1
- Mesure 2

Le travail sous tension implique un travail conscient et intentionnel dans une zone dangereuse ou le contact avec des pièces sous tension.

Si ces travaux ne peuvent être évités, les consignes de sécurité suivantes doivent être observées et respectées sans exception.

	DANGER Haute tension / Danger de mort Les travaux sur le système haute tension ne doivent être effectués que par un personnel autorisé ! Il y a danger de mort en cas de contact avec des pièces sous tension ! ➤ Les câbles haute tension ne doivent être débranchés que si cela est expressément demandé dans le mode d'emploi. ➤ Aucun couvercle de composant sous haute tension ne doit être ouvert. ➤ Les câbles ou boîtiers endommagés doivent être immédiatement examinés par un personnel qualifié.
	REMARQUE Compétences nécessaires Pour travailler sur des composants à haute tension sur la batterie HT, des qualifications et des mesures de protection supplémentaires sont impératives. ➤ Les travaux ne peuvent être effectués que par des personnes dans des ateliers partenaires instruits. ➤ Les personnes qui effectuent les travaux doivent avoir suivi le cours haute tension HV3. ➤ Les exigences et le nombre d'experts appropriés et de personnes instruites sur le lieu de travail doivent être remplis.
	REMARQUE Porter des vêtements de protection Le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) est obligatoire pour travailler sous tension. (DW_009SIHPSA)
	INFORMATION Marquage des composants haute tension • Tous les câbles haute tension sont de couleur orange.