

Indicazioni di sicurezza

Lavorare sotto tensione

Designwerk

Informazioni sulle enumerazioni

Le enumerazioni sono etichettate come segue :

- Informazione 1
- Informazione 2

Le misure preventive per evitare il pericolo sono etichettate come segue :

- Misura 1
- Misura 2

I lavori sotto tensione comportano un intervento intenzionale e deliberato in un'area pericolosa o il contatto con parti energizzate.

Se non è possibile evitare tali lavori, le seguenti istruzioni di sicurezza devono essere osservate e rispettate senza eccezioni.

	PERICOLO
	Alto voltaggio / Pericolo di morte Gli interventi sull'impianto alto voltaggio possono essere eseguiti solo da personale autorizzato! Al contatto con parti conduttrici dell'alto voltaggio vi è pericolo di morte! ➤ I cavi alto voltaggio possono essere scollegati solo se espressamente richiesto nelle istruzioni. ➤ Non è ammesso aprire le coperture dei componenti ad alto voltaggio. ➤ I cavi o gli involucri danneggiati devono essere verificati immediatamente da personale qualificato.
	NOTA
	Qualifica necessaria Per intervenire sui componenti ad alto voltaggio della batteria HV sono tassativamente necessarie ulteriori qualifiche e misure di protezione. ➤ I lavori possono essere eseguiti solo da personale di officine partner istruite. ➤ Le persone che eseguono i lavori devono aver completato il corso di alta tensione HV3. ➤ Devono essere soddisfatti i requisiti e il numero di esperti e di persone istruite sul posto di lavoro.
	NOTA
	Indossare indumenti di protezione Durante il lavoro sotto tensione è imperativo indossare i dispositivi di protezione individuale. (SI_Dispositivi di protezione individuale)
	INFORMAZIONE
	Marcatura componenti alto voltaggio. • Tutti i cavi alto voltaggio sono di colore arancione.